

Návod k užívání a údržbě sedlových (obloukových) světlíků, prosklených polykarbonátovými deskami

ČISTĚNÍ A MYTÍ

- Zasklení je nutné pravidelně čistit od nečistot a mastnot. K mytí světlíku je vhodné použít vlažnou mýdlovou vodou nebo jiný neutrální mycí prostředek bez brusných složek čištění.
- UV plochy polykarbonátu se nesmí poškrábat. Polykarbonát se nesmí umývat ředidlem ani jinými leptavými látkami.

ÚDRŽBA A OPRAVY

- Veškeré opravy, údržbu a změny na zařízení je nutné objednat u dodavatelské organizace.
- Vizuální kontrolu provádět alespoň 1x ročně, pověřeným pracovníkem nebo objednat u dodavatelské firmy
- V zimním období provádět pravidelně vizuální kontrolu vrstvy sněhu na světlíku, pokud množství dosáhne hodnoty pro danou sněhovou oblast je nutné sníh neprodleně odstranit.
- Instalaci a opravy elektrického zařízení (elektropohony větracích křídel a ovládací ústředny) smí provádět pouze odborně způsobilá osoba
- Neodkládat v prostoru střechy nežádoucí předměty jejich nekontrolovatelným pohybem by mohlo dojít k poškození výplně světlíků

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ :

Při pohybu osob v blízkosti světlíku, je nutné zajistit bezpečný průběh práce vhodným bezpečnostním opatřením.

- zákaz kouření, sváření a jiné manipulace s ohněm v blízkosti světlíku
- zákaz řezání, broušení a jiné práce produkující horké třísky, piliny nebo prach v blízkosti světlíků.
- zákaz pohybu osob na konstrukci světlíku (konstrukce světlíku není pochozí).
- zákaz ukládání jakýchkoli předmětů na konstrukci světlíku

Dodržením těchto předpisů přispíváte k delší životnosti světlíků